

吸排氣 밸브사이트修正에 依해 機關性能에 미치는 影響

閔 右 泓

## Effect on the engine performance by refacing valve seats

Woo-Hong, Min

### Abstract

The valve of internal combustion engine, especially exhaust valve, operates under the severe conditions, and so erosion, wear or cutting occurs at the valve face and seat. In this case valve and seat must be grinded for gastight contact. As the result the valve becomes deeply seated and valve opening area is seriously reduced. By the reduction in the valve opening area the performance of the engine is penalized.

次 <目 次>

## 1. 緒 言

內燃機關의 吸排氣밸브와 시이트는 機關部品中 가장 苛酷한 條件下에서 作動하게된다. 即 高壓 高溫의 燃燒가스에 露出되며 또한 作動中 밸브스프링의 張力에 依해 間斷하는 衝擊力を 받어 疲勞로 磨耗가 促進된다. 特히 밸브 face 와 座面은 排氣가스에 舍有된 遊離酸素, 鉛, 鹽素, 硫黃, 臭素等의 影響을 받어 腐蝕이 이려나며 座面에는 局部的으로 生成되는 堆積物에 依해 燒損되는 경우가 자주 생긴다. 이런 結果로 밸브와 시이트의 密着狀態가 나빠지며 이를 修正하기 위해 lapping 과 研磨로 reseating 을 하게된다. 이러한 修正過程이 反復되면 밸브 시이트의 폭이 넓어지고 밸브시이트의 位置가相當이 내려 가게된다. 이로因해 밸브의 流通斷面積에 變化를 가지오고 吸排氣의 流通抵抗이 增大한다. 여기서 内燃機關의 吸排氣밸브로 가장 많이 쓰이는 poppet 밸브의 修正으로 유기되는 밸브通過面積의 變化量을 검토하고 이로인한 機關性能에 미치는 影響에 對해 考察하고자 한다.

## 2. 빨브사이트의 通過面積과 揚程과의 關係

밸브 사이트의 通過面積을 밸브 port의 斷面積에 같은 놓고 밸브의 揚程을 求하는 것은 周知의 사실로 그림 1에서




그림 1

高速에서는  $h \approx 0.25D_1$ , 過給低速에서는  $h \approx 0.3D_1$  程度로 뱈브揚程을 決定한다<sup>①</sup>.

여기서  $d = 0.2D_1$  으로 하고  $A_1 = A_2$  되게  $h$  를決定하면  
 $\alpha = 45^\circ$ 에 對해  $h \cong 0.3D_1$ ;  $\alpha = 30^\circ$ 에 對해서는  $h \cong 0.25D_1$   
이된다. 實際로는  $h$  를 너무 크게해도 流量은 增加하지  
않고 밸브의 惯性力만 커져 過度한 運轉에 장해가 되므로


### 3. 밸브사이트 修正에 依한 通過面積의 變化量

밸브의 reseating에 의해 사이트는 그림 2와 같은 模樣을 갖게된다.



그림 2 弁座의 修正

그림 2에서 (a)의 경우는 實質的으로 벨브의 揚程이 減少될것과 같은 結果를 초래함으로 特別한 경우를 제하고는 피해야할 方法이고 (b)의 경우는 시이트에 堆積物이 잘 고이며 吸排氣의 流動抵抗이 커진다. (c)의 경우도 역시 流動抵抗이 커진다. 이상 어느 경우이든지 벨브시이트가 내려 앓게된다. 이 경우 벨브 시이트 通過面積變化量을 살펴보면 그림 3에서 벨브 시이트의



73 | 2

通過面積은, 上부斷面의 直徑  $D_3$ , 下部斷面의 直徑  $D_4$ , 傾斜高  $l(1-3)$ 인 截頭円錐表面으로 생각할수도 있고 또 上부斷面直徑  $D_3$ , 下部斷面直徑  $D_2$ , 傾斜高  $l'(1-5)$ 인 截頭円錐表面으로 생각할수있다.

앞의 경우 벨브 시이트 通過面積  $A_1$  는

$$A_3 = \pi \left( \frac{D_3 + D_1}{2} \right) l$$

吸排氣밸브시이트修正에 依해 機關性能에 미치는 影響

$$여기서 D_3 = D_1 - 2x, \quad x = \frac{t}{\tan \alpha}, \quad D_3 = D_1 - \frac{2t}{\tan \alpha},$$

$$l = \sqrt{\left[h - \left(\frac{D_1 - D_3}{2}\right) \tan \alpha\right]^2 + \left(\frac{D_1 - D_3}{2}\right)^2} = \sqrt{(h-t)^2 + \left(\frac{t}{\tan \alpha}\right)^2} \text{입니다.}$$

$D_3$ : 修正後의 뱀 브 face 下部直徑

$D_1$ : 벨브 port 直徑

### *l:* 藏頭凹錐의 傾斜高(1-3)

$\alpha$ : 뱀브 각도

*t*:修正에 의해 벨브 사이트가 내려앉은量

뒤의 경우 傾斜高를 1-5로 보았을때 벨브 사이트 通過面積  $A'$ , 는

$$A'_3 = \pi \frac{(D_3 + D_2)}{2} l'$$

여기서  $l' = h\cos\alpha$ ,  $D_3 = D_1 - \frac{2t}{\tan\alpha}$ ,  $D_2 = D_1 - \frac{2t}{\tan\alpha} + 2h\cos\alpha\sin\alpha$  임으로

이상으로 벨브 사이트의 修正에 依해 벨브 사이트 通過面積은 (2)式에서 (3)式 또는 (4)式으로 變化한다는 것을 알수있다. 그러나 變化量의 增減率를 直接 (2), (3), (4)式으로 比較하기는 밸브치수에 따라 다르므로 例題로 살펴보기로 한다.

(例)

$D_1=5\text{cm}$ ,  $d=0.2D_1$ ,  $\alpha=45^\circ$ ,  $h=0.25D_1=1.25\text{cm}$ 인 벨브를修正하여 벨브 시이트가 2.5mm 내려 앉았다면

修正前의 사이트通過面積은 (2)式에 의해

$$A_1 = \pi(5 + 1.25 \times \sin 45^\circ \cos 45^\circ) 1.25 \times \cos 45^\circ = 15,609 \text{ (cm}^2\text{)}$$

修正後의 사이트通過面積은 (3), (4)式에 依해

$$A_3 = 3.14 \left( 5 - \frac{0.25}{\tan 45^\circ} + \sqrt{(1.25 - 0.25)^2 + \left(\frac{0.25}{\tan 45^\circ}\right)^2} \right) = 15.36 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$A'_3 = 3.14 \left( 5 - \frac{2 \times 0.25}{\tan 45^\circ} + 1.25 \times \sin 45^\circ \cos 45^\circ \right) 1.25 \times \cos 45^\circ$$

$$= 14.22 \text{ (cm}^2\text{)}$$

이 결과로 벨브 사이트 通過面積은 修正에 依해 減少하며  $A'_1$  가 最少通過面積이되고 吸排氣의 流通도  $A'_1$ 에支配된다는 것을 알수있다.


판라션 사이트通過面積의 減少率은

(2) (4) 式에 의해

$$\text{通過面積減少率} = \frac{A_2 - A'_3}{A_2} \times 100$$

$$= \frac{\pi(D_1 + h\sin\alpha\cos\alpha)h\cos\alpha - \pi \left( D_1 - \frac{2t}{\tan\alpha} + h\cos\alpha\sin\alpha \right) h\cos\alpha}{\pi(D_1 + h\sin\alpha\cos\alpha)h\cos\alpha} \times 100$$

(5) 式에서 벨브 사이트通過面積減少率은 벨브角과 揚程이一定함으로 사이트의 내려앉은量에 比例한다는 것을 알수있다. 또 벨브角이  $30^{\circ}$ 인 경우는  $45^{\circ}$ 인 경우 보다 같은修正量에 對해 훨씬 큰 벨브通過面積의 減少率을 나타낸다는것을 알수있다. 그림 4는 例題의 修正量에 對한 할브通過面積減少率를 나타낸것이다.



781

半徑,  $N$ :機軸回轉數  $r.p.m.$ , 피스톤速度係數  $F$ 는 表 1에서 求할수 있다.

#### 4. 機關性能에 미치는 影響

밸브 사이트修正에 依한 사이트通過面積의  
減少는 吸氣의 밸브流入速度와 排氣의排出速度  
의增加를 유발한다. 사이트通過面積減少에  
依한 吸氣의流入速度는  $V_v = \frac{A_p V_p}{A_v}$ 에 依해 理  
論上求할수 있다.

$V_v$ : 吸氣流入速度,  $A_v$ : 시이 트通過面積

$A_p$ : 피스톤面積,  $V_p$ :피스톤速度

여기서 피스톤速度  $V_p$ , 크랭크핀速度  $V_c$  와 피스톤 速度係數  $F$  와의 關係式  $V_p = V_c \times F$  에서 求해지며 크랭크핀速度  $V_c$  는  $V_c = 2\pi RN$  ( $R$ :크랭크  $F$  是 表 1에서 求할수 있다.

表 1 피스톤速度係數 :  $F = \frac{V_p}{V_c} = \frac{\text{피스톤速度}}{\text{크랭크핀速度}}$

크랭크 角	$\frac{L}{R} = 3$	$\frac{L}{R} = 3.2$	$\frac{L}{R} = 3.4$	$\frac{L}{R} = 3.6$	$\frac{L}{R} = 3.8$	$\frac{L}{R} = 4.0$	$\frac{L}{R} = 4.2$	$\frac{L}{R} = 4.4$	$\frac{L}{R} = 4.5$	$\frac{L}{R} = 5$	$\frac{L}{R} = 5.5$	$\frac{L}{R} = 6$
T. D. C 0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	350	0.231	0.227	0.224	0.221	0.218	0.216	0.214	0.212	0.212	0.208	0.205
20	340	0.450	0.443	0.437	0.432	0.427	0.423	0.419	0.415	0.414	0.406	0.402
30	330	0.646	0.637	0.629	0.622	0.615	0.609	0.604	0.599	0.597	0.587	0.579
40	320	0.811	0.799	0.790	0.782	0.775	0.768	0.762	0.756	0.752	0.742	0.733
50	310	0.936	0.924	0.915	0.906	0.898	0.861	0.885	0.880	0.877	0.866	0.856
60	300	1,017	1,007	0.998	0.960	0.683	0.977	0.971	0.966	0.964	0.954	0.946
70	290	1,053	1,045	1,038	1,032	1,027	1,022	1,018	1,015	1,013	1,005	0.999
80	280	1,045	1,041	1,037	1,034	1,031	1,029	1,027	1,025	1,024	1,019	1,016
90	270	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
100	260	0.925	0.929	0.932	0.935	0.938	0.941	0.943	0.945	0.946	0.950	0.952
110	250	0.827	0.935	0.841	0.847	0.852	0.857	0.861	0.865	0.867	0.874	0.880

## 吸排氣밸브사이트修正에 依해 機關性能에 미치는 影響

120	240	0.715	0.725	0.734	0.742	0.749	0.755	0.761	0.766	0.768	0.778	0.786	0.793
130	230	0.596	0.608	0.617	0.626	0.634	0.641	0.652	0.647	0.655	0.666	0.676	0.683
140	220	0.475	0.486	0.495	0.603	0.511	0.518	0.524	0.530	0.532	0.543	0.553	0.560
150	210	0.354	0.363	0.371	0.378	0.385	0.391	0.396	0.401	0.403	0.413	0.421	0.428
160	200	0.234	0.241	0.247	0.252	0.257	0.261	0.265	0.269	0.270	0.277	0.282	0.288
170	190	0.117	0.120	0.123	0.126	0.129	0.131	0.133	0.135	0.136	0.139	0.143	0.145
BDC	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

L : 連接棒길이

R : 크랭크 半徑

吸氣의 流入速度增加는 體積效率에 影響을 미치며 이 關係는 溫度, 壓力, 壓縮比, 吸氣管의 脈動效果 및 慣性效果, 排氣管의 形狀, 機關回轉數等 大量은 要因에 依해 「大端」複雜解자 正確한 關係式을 유도하기는 困難하며 이의 近似的關係를 그림 5에 表示하였다.

排氣밸브通過面積減少는 排氣의 blow down 損失를 減少시키고 行程損失를 增加시킨다. 이 關係는 排氣의 流出速度, 排氣밸브의 進角, 機關回轉數, 吸排氣管의 形狀等 여리가지 要因에 影響을 받어一律的인 關係를 求하기는 困難함으로 現으로 研究한 課題이다.

實驗적으로는 指壓線圖(그림 6)에 依해 比較檢討할 수 있다.




그림 5 吸氣速度와 體積效率




그림 6 排氣過程의 損失

또한 排氣밸브의 通過面積의 減少는 結果적으로 排氣의 blow down期間을 길어지게 하므로 排氣밸브의 進角을 적재준설과 같은 結果임으로 排氣밸브進角과 排出損失間의 關係에서 比較檢討할 수 있다. 이 關係는 參考로 그림 7에 表示했으며 이 線圖에서 排氣밸브通過面積의 減少는 거이 直線的比例로 排出損失를 增加시킨다.

## 5. 結 言

1. 밸브 사이트의 修正은 밸브流通面積을 減少시키며 減少率은 修正量에 正比例하고 밸브角




그림 7

이 45°일 때 보다 30°일 때 훨씬 크다.

2. 吸氣밸브 流通面積의 減少는 體積效率 및 充填效率의 低下를 초래하며 最大出力도 減少한다. 排氣밸브 流通面積의 減少는 排氣의 blow down 損失을 減少시키나 行程損失이 보다 더 增加하여 排出損失은 增加한다. 正確한 關係는 앞으로 研究할 課題이다.

3. 밸브사이트의 修正量이 크면 機關의 性能이 크게 低下함으로 밸브사이트링을 交換하거나 다시 해 까우는 것이 좋다.

### 参考文献

- ① 長尾不二夫 内燃機関講義
- ② J. A. Polnon Internal combustion engines.
- ③ 門馬孝吉 自動車整備全書
- ④ 山海堂 火花点火機關