

單一 推進器 軸船에서 프로펠러와 그 周邊과의 間隔에 關한 研究

高 允 變

A Study on the Clearance Between Propeller and
Stern Frame in a Single Screw Vessel

KOH Youn-Sup

目 次

| | |
|---|---|
| I. 序論 | III. 單一 推進器 軸船에 있어서 프로펠러와 그 周邊과의 要求되는 間隔 |
| II. 振動 誘發이 되기 쉬운 水面下에서의 船尾 船型 | IV. 國內에서 建造된 單一 推進器 軸船의 프로펠러 周邊 間隔과 最小 要求 間隔과의 對比 |
| (1) 振動 誘發이 되기 쉬운 旅客 船의 船尾 船型 | V. 結論 |
| (2) 其他 單一 推進器 軸船에서 的 後部 船型이 振動 誘發에 미치는 影響 | 參考 文獻 |

記號說明

L: 배의 垂線間長

B: 배의 型幅

D: 프로펠러 直徑

B. L. : Base Line

l: 舵의 길이

A. P: 배의 後部垂線

a: 프로펠러와 舵와의 間隔

b: 프로펠러와 船尾骨材와의 間隔(軸心 上部 $0.7R$)

b': 프로펠러와 船尾骨材와의 間隔(軸心 下部 $0.7 R$)

c: 프로펠러의 날개 끝 間隔

d: 프로펠러의 날개 끝과 스템피스 上部와의 間隔

φ : 軸心上 $0.7 \cdot D/2$ 에서 水線角의 $1/2$ (radian)

g: 스템피스의 두께

n: 振動數

e: 舵와 프로펠러 後端間의 距離

T: 프로펠러의 推力

h: 舵軸 中心에서 舵 前緣까지의 距離

N: 프로펠러 每分間 回轉數

ℓ_0 : 프로펠러의 보스 길이

t: 舵의 두께

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ℓ : 프로펠러 깊을 包含한 보스 全長 | 船尾材 보스 後端과의 距離 |
| R : 프로펠러의 半徑 | I : 프로펠러의 深度 |
| f : 프로펠러 보스 前端과 船尾材보스 後端 과의 距離 | P : S. H. P(Shaft Horse Power) |
| C_b : 方形 肥瘠 係數 | V : 배의 速力(knots) |
| u : 船尾材 後緣 延長線과 軸心과의 交点에서 | d_1 : 吃水(m) |
| | z : 프로펠러 날개 數 |

Abstract

Coastal passenger boats are installed with comparatively high powered engines and homemade ships which tend to be growing larger in size are installed with extremely high powered main diesel engines. The increase of the horse power of main engines may cause the exciting force vibration and accordingly the vibration of a ship will be a subject of concern.

In order to reduce this vibration it is required, first of all, to reduce the exciting force vibration and further, in order to reduce this exciting force vibration and further, in order to reduce this exciting force vibration, the distances between the propeller and the hull or the rudder, the number of blades, and the shape of the stern part should be taken into consideration.

In spite of the fact that, in order to reduce the vibration, the homemade ships in the past were designed and built in consideration of the factor which might cause the vibration and also they satisfied the distance which each Register of shipping and the related literatures required, supplementary works had to be done because of the vibration.

In this paper, the author attempts to contrast the distance between the propellers and the hulls of homemade ships with that which each Register of shipping requires. And another attempt is to form an estimation of presumptive valve, so as to be helpful to future ship-building.

I. 序 論

프로펠러에 依한 起振力은 機械的인 不均衡力, 날개 들의 間隔, 퍼치, 또는 形狀의 不均一에 起因하는 것 外에 프로펠러와 不規則한 伴流 또는 船尾 近處 周邊과의 相互作用 때문에, 날개 振動數에 該當하는 振動이 일어날 수 있다.

沿岸 旅客船은 鋼船인 境遇 極히 輕構造로 되며, 船速을 為主로 하게되는 關係上 大馬力의 推進 裝置가 据置되는 것이 通例이고, 또한 거의 모든 船主들은 低回轉 主機關을 願하게 된다. 小型이고 輕構造인 船體에 低回轉 主機에 連結되어 回轉하게 되는 큰 直徑의 프로펠러는, 그 周邊의 船體表面과의 狹小한 間隔으로 因한 그들 相互間의 作用과, 不規則한 伴流와 프로펠러와의

相互作用, 그리고 프로펠러의 얕은 深度 等은 船体와 機械類에 振動을 일으키는 週期的인 힘이 크게 發生하게 될 것이다.

貨物船이나 油槽船의 境遇 水面下의 船体는 大体로 旅客船에 比해 肥大해지게 되며, 漸次的으로 高馬力의 傾向으로 되어 가는 貨物船의 프로펠러 보스 直徑은 커지게 된다. 따라서 振動을 일으키는 原因으로는 프로펠러 作動面의 不均一한 伴流 分布가 첫째로 考慮되어, 其他 要素로는 프로펠러의 날개 數, 프로펠러 보스孔의 寬이, 프로펠러의 前端 位置 等이 考慮의 對象으로 된다.

一旦 發生한 船体 振動은 適切한 補正 工事에 依해 減少되기도 하나, 그 費用은 高價로 될 處慮性이 있고, 따라서 充分한 事前 檢討에 依해 船体 振動 誘發이 無視할 程度로 되어야 한다.

本文에서는 지금까지 國內에서 建造되어 運航되고 있는 旅客船, 漁船, 貨物船, 油槽船 等에서, 프로펠러와 船体周邊과의 間隔, 프로펠러의 深度, 프로펠러의 前後 位置 等을 計測하여 各船級 協會나 文獻에서 要求하는 値들과 對比해 보고, 특히 船体 振動이 甚하였던 배들에 對하여서는 그 原因을 推定하여 보며 이를 各 値를 整理하여 船舶 設計時 參考가 되도록 하고자 한다.

II. 振動 誘發이 되기 쉬운 水面下에서의 船尾 船型

(1) 振動 誘發이 되기 쉬운 旅客船의 船尾 船型

沿岸 旅客船은 荒天 航海가 許容되지 않고 旅客의 快適을 目的으로 舷弧를 標準보다 작게 하는 것이 慣例이다. 이 작은 舷弧는 小型인 旅客船 船体의 船尾 構造를 매우 困難하게 한다. 即 프로펠러가 低回轉 主機로 回轉하게 될 境遇 그 날개 끝과 船尾端 船底와의 間隔은 매우 狹小하게 될 可能性이 있다.

資本이 零細한 船主들은 船價 節減에 가장 關心을 두게 되며, 願하는 速力으로 航走함에 있어 되도록 작은 馬力의 主機 据置를 希望하게 될 때가 많다. 이와 같은 條件 때문에 L/B 의 値은 커지게 된다. 지금까지의 旅客船은 L/B 의 値이 5.5를 거의 모두 超過하고 있으며, 큰 値의 경우 6.325에 達한 것도 있다. 이와 같은 L/B 의 値은 他國에서는 찾아보기 매우 힘들며, 따라서 우리나라의 旅客船의 길이는 길다고 할 수 있다. 또 甲板上에는 지나칠 程度의 旅客室 設置를 願하고 있기 때문에 배의 安全性을 매우 危脅하게 된다. 設計者は 이와 같은 배의 不安全성을 解消하기 為하여 C_b 를 되도록 작게 하면서 滿載 水線 面積을 크게 하여 初期 復原性을 確保하는데 主眼點을 두게 된다. 이와 같이 할 때 船尾는 極端의인 巡洋艦 船尾로 되며 船尾端斷面는 船底가 매우 偏平한 U型으로 된다.

旅客船은 吃水가 작기 때문에 輕構造로 設計되어, 船体 重量이 가벼울수록 主機 馬力を 減할 수 있기 때문에 船殼 全體가 柔弱해 질 危險性이 뒤 따른다. 또한 熔接 接合이 高度로 發達한 오늘 날의 船体重量은 過去 鋼接 船体에 比해 가볍게 構成되어 船体 剛性에도 影響을 미치게

되다.

低廉한 船價를 願하게 되는 旅客船 船主들은 거의 모두가 單一 推進器 軸船을 願하게 되며, 主機 操作이나 補修의 簡便 및 長期 運轉을 目的으로 低回轉 主機가 据置되는 것이 通例인데, 이렇게 될 때 큰 直徑의 プロペラ와 그 上部 船底, 船尾 骨材, 슈우피스 및 舵와의 間隔은 매우 狹小해지는 곳도 있을 것이며, 이로 因하여 危險한 船體 振動이 誘發되기도 할 것이다.

(2) 其他 單一 推進器 軸船에서의 後部 船型이 振動 誘發에 미치는 影響^{6,7}

高出力의 油槽船이나 貨物船에서는 振動 誘發이나 캐비테이션에 依한 浸食 等의 問題가 發生되었고 이 原因을 解消하고자 後部 船型의 廣範圓한 調査가 行하여 졌다. 그 結果에 의하면 極端的인 V型이 振動을 가장 많이 일으키기 쉬우며 마리나舵를 設備한 Hogner after body型이 가장 振動을 적게 일으키는 것으로 判明되었다.

III. 單一推進器 軸船에 있어서 프로펠러와 그 周邊과의 要求되는 間隔

單一 推進器 軸船의 境遇 船尾 構造는 大略 그림 1과 같으며, 프로펠러와 그周邊과의 間隔은起振力 發生에 크게 關係된다.

우선 間隔 b 가 狹小时 境遇 프로펠러와 船体와의 相互作用으로 因하여 軸 方向 間隔 表面力 및 軸 方向 間隔 베어링 傳達力이 發生하게 된다. 이와 같은 起振力を 最少로 하는 間隔을 定하기 为了하여 Breslin은 單一 推進器 軸船에 있어서의 間隔의 增加와 프로펠러 및 船体에 미치는 水平 力 減少를 調査하기 为了하여 平板 後方에서의 回轉渦가 平板에 미치는 날개 振動數(날개 수) ×




그림1. 프로펠러와 船尾骨材와의 關係치수

r. p. m)의 힘에 關한 理論式과 Lewis와 Tachmindji이, 推力과 프로펠러 間隔을 바꾸어 가며 行한 4—날개 프로펠러의 模型 實驗 等으로 프로펠러와 船尾 骨材 와의 間隔에 對해 다음과 같은 關係가 얻어졌다⁽¹⁾.

이것은 相異한 變數의 相對的 重要度
를 나타내는 데 지나지 않으므로 프로

펠러의 間隔의 絶對值는 아래와 같은 狀態에서 3—날개 때 $b/D=0.15$, 5—날개 때 $b/D=0.13$ 으로 되도록 常數項을 選定하여決定하였다.

| <i>L</i> | <i>T</i> | <i>N</i> |
|----------|-------------|-------------|
| 120 m | 約 30,000 kg | 130 r. p. m |
| 160 m | 約 40,000 kg | 115 r. p. m |
| 200 m | 約 50,000 kg | 100 r. p. m |

推力은 大体로 通常 狀態이며, $b/D=0.15$, 0.13 은 經驗上 船體에 危險한 強制力의 影響을 거의 없었다. 가장 一般的인 4—날개 프로펠러의 b/D 에 關해서는 言及된 바 없으나, 理論的으로는 水平力이 작을 것이고, 上下力, 軸 方向力, 모으먼트에 對해서는 3—날개 때의 間隔이며 適當할 것으로 생각된다.

經驗上 後部 水線 形狀에 對한 補正이 要求되었는 데, 10餘年前 *D. n. V.*에서 $(1+\varphi)$ 頂點導入되었다. φ 는 軸心에서 $0.7R$ 上方에서의 後部 水線角(弧度)의 $1/2$ 이다.

프로펠러와 船尾骨材와의 間隔은 $0.7 R$ 의 位置에서 最終的으로 다음과 같이 提案되었으며, 그림 2는 이것을 圖表化한 것이다.

船級 協會에서는 이에 相當한 間隔을 다음과 같이 要求하고 있다.*

Lloyds Register $b/D \geq 0.15$ (5)

Det norske Veritas $b/D > 0,11(1 \pm \varphi)$(6)

船尾骨材의 詳細 設計는 重要하다. 後端 半徑은 40mm를 超過하여 湍流가 發生하게 되며, 船




그림 2.

될 때가 있는데, 振動의 立場에서는 옳지 못하며, 最近 그것 때문에 軸系에 极甚한 振動的 衝擊

体線圖는 流線狀으로 做꾸려워야 한다⁽⁵⁾. 經驗한 바 後端을 둉글게 하고 間隔을 增加시켜도 起振力 減少에는 도움이 되지 못하여, 차라리 間隔을 좁혀도 船尾骨材 線圖의 케어링을 圓滑하게 하고, 外板을 溶接 接合한 것이 振動을 減少시키는 데 得이 되기도 한다. 亞鉛板도 보스附近에서는 프로펠러 半徑 바깥 쪽에 取付하여야 할 것이다. 特히 小型船에서는 車은 外板이 溶接 接合될 때에는 프로펠러 前面은 되도록 平滑하게 하여야 할 것이다.

軸心 下部의 船尾骨材가 球狀이 것으로 採用

* 表1 參照

을 받은 배가 있었다⁽¹⁾.

間隔 a 는* 작을수록 推進 効率이 좋아진다고 하지만 最近 舶에 振動이 誘發되고서 부터는 큰 값이 採用되고 있다⁽²⁾. 實績에 依하면 a/D 는 D 나 L 의 크기에 關係없이 一定하다. 그러나 反動舵나 遞減 式 프로펠러의 組立, 或은 中小型船에서는 比較的 작은 값을, 5—날개乃至 6—날개 프로펠러를 裝備하는 大型船에서는 比較的 큰 값을 採用하는 것이 無難한 것으로 되어 있다.

b' 는 b 와 같은 값을 擇하는 傾向이긴 하나, 水線이 이르는 角도 작아질 것이고 振動 誘發의 見地에서 影響이 적을 것으로 생각된다.

間隔 c 는* 프로펠러의 날개 끝과 船休와의 最短 距離로서, c/D 의 값은 D 나 L 의 變化에 關係됨이 없이 船尾의 形狀에支配되며, 그 範圍는 넓은 것으로 되어 있다⁽²⁾.

間隔 d 는* 프로펠러의 深度를 充分하게 하기 為해서 되도록 적게 함이 바람직하나, 날개 끝의 캐비데이션, 슈으피에스의 腐蝕,若干의 効率 低下 等으로 그 標準은 다음과 같다.

특히 吃水에 制限을 받을 때는 2% 程度로 될 때도 있으며, 船尾骨材가 組立形일 때는 d/D 의 値을若干 크게 하는 것이 타당할 것이다.

間隔 e 는*** 實績上 D 가 $5m$ 以下 일때와 $5m$ 를 超過할 때로 區分하여 다음과 같은 값이 되는 것을 原하고 있다.

$$\left. \begin{array}{l} D \text{가 } 5m \text{ 이하일 때 } e = (100 \pm 50)mm \\ D \text{가 } 5mm \text{ 를 超過할 때 } e = 0.02D \end{array} \right\} \dots \dots \dots \quad (8)$$

間隔 f 는 프로펠러 軸徑, 船尾管 後部의 構造 및 프로펠러 팩킹 그랜드의 構造 等에 依해 最終的으로決定된다. 이 標準을 나타내는 算式은 海水潤滑 船尾管을 裝備하는 배에서 適用된다.

프로펠러의 길이 l_0 및 켈이 포함되는 全長 l 는 날개 數, 날개의 밑 部分에서의 幅, 組立形 또는 一休形, 그리고 켈의 形狀 等에 依해 一定치 않으나 l_0 또는 l 가*** 길 境遇 프로펠러 軸端이 船尾骨材에서 멀리 뛰어 나오게 되어 回轉時 큰 모으면트를 받게 될 것이다. 統計的인 算式은 다음과 같다.

g , h , u , 그리고 L 와 D 와의 관계는直接 프로펠러 아파아처와는 관계치 않으나 아래의 표에 軸系 初期 計劃上 參考가 되다.

* 参照

※※ 7-17 參照

※※※ 7-18 參照

프로펠러의 深度 I 는 吃水와 g , d , D 에서決定되는 積이긴 하나 I/D 가 작으면 軸荷 航行時 프로펠러가 水面에 가까워 지거나 露出되어 効率의 低下, 캐비테이숀, 空氣 吸入 現象이 일어나는 等 惡影響이 뒤 따른다. I/D 는 實績에 따르면 約 0.85 程度가 下限으로 되어 있다. 배의 種類에 따라 다르기는 하나 約 0.9 以下로 되지 않도록 함이 要望된다. 그렇게 하기 為하여 d , g 를 最少로 取하든가, D 를 若干 制限한다든가, 그래도 解決을 못 볼 境遇에는 主機關을 再選定한다든가, 마리나型 船尾를 採用하는 等의 對策이 講究된다. 反面 I/D 가 커지면 上記의 여러 가지 問題는 解決되나, 이렇게 하기 為해서 回轉數를 높이고 D 를 작게 하면 推進 性能이 低下되는 傾向이 있다. I/D 의 實績에 依한 算式은 다음과 같다.

$$\left. \begin{array}{l} L \leq 160m \text{ 일 때 } I/D = 1.64 - \frac{4L}{1000} \\ L \geq 160m \text{ 일 때 } I/D = \frac{L}{500} + 0.68 \end{array} \right\} \dots \dots \dots \quad (13)^\ast\ast$$

이 式에 依하면 L 가 約 160m 附近에서는 작고 그 以下 및 以上에서는 增大되는 傾向이 있다. 大型船이나 小型船에서는 船型과 主機 回轉數와의 關係를 改善할 餘地가 있다고 본다. 왜나 하면, 適當히 直徑을 크게 하여 主機 回轉數를 낮추고 I/D 가 理想的으로 되도록 프로펠러 裝備가 可能하다면, 보다 좋은 推進性能이 期待되기 때문이다.

다음은 表 1은 文獻이나 船級 協會에서 프로펠러와 船尾骨材 및 舵 等과의 最少 間隔을 要求하는 表이다.

表 1. 프로펠러와 그周邊과의最少間隔

| No. | 間隔 出處 | 間隔 | | | | 備考 |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|--|
| | | a | b | c | d | |
| 1 | FORMULAE FORMERLY USED BY SHIPYARDS | 0.08 D | 0.15 D | — | — | No. 1~13까지 (a 는 프로펠러 製根과 舶體의 最短거리, c 는 날개 끝과 船體와의 最短거리) |
| 2 | DE ROOY'S FORMULAE IN PRACTISCHE SCHE- EPSBOUW | — | 0.10 D $+0.05$ | — | — | 單位는 m |
| 3 | VAN LAMMEREN IN W- EERSTAND EN VOORT- STUWING VAN SCHEP- EN(1942) | 0.226 $+0.00167L$ $-0.0226l/t$ | 0.004 L $+0.1524$ | 0.002 L $+0.1524$ | 0.001 L | 單位는 m 効率의 인見地에서 定해졌다 함. |
| 4 | AMOS AYRF (1951) | 0.04 D | 0.17 D | — | — | 最高의 効率을 나타낸 다고 함. |

* 그림 10 參照, ** 그림 9 參照

| | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|--|
| 5 | BUREAU VERITAS J.F. ALLAN (1954) | $0.08 D$ $\sim 0.10 D$ | $0.13 D$ | $0.08 D$ $\sim 0.10 D$ | $0.02 D$ $\sim 0.03 D$ | *1 普通舵에 對해서 |
| 6 | INSTITUT DE RECHER- CHES DE LA CONSTRU- CTION NAVALE (JUNE 1954) | $0.06 D$ $\sim 0.10 D$ | $0.17 D$ | $0.07 D$ | $0.02 D$ $\sim 0.03 D$ | |
| 7 | VAN AKEN(LIP'S SCH- EEPSSCHROEVENVENG- ETERIJ)(FEB. 1955) | $0.545 \frac{t}{l} D$ $=FD *2$ | $0.15 D$ | $0.08 D$ | $0.03 D$ $\sim 0.04 D$ | *2 但, 效率의 点에 서 $F \leq 0.10$ 로 한다. |
| 8 | ZALT BOMMELSE STU- WSCHROEVEN-FABRI- EK (MAY 1955) | $0.10 D$ 但 $a \leq t$ | 0.17 | $0.10 D$ | $0.04 D$ | |
| 9 | INSTITUTE DE RECHE- RCHES | $0.06 D$ $\sim 0.10 D$ | $0.15 D$ $\sim 0.17 D$ | $0.07 D$ | $0.40 D$ | |
| 10 | N. P. L. TEDDINGTON | $0.08 D$ $\sim 0.15 D$ | $0.20 D$ | $0.08 D$ $\sim 0.10 D$ | $0.02 D$ $\sim 0.03 D$ | |
| 11 | L. S. M. B. WAGENING- EN | $0.08 D$ $\sim 0.12 D$ | $0.15 D$ $\sim 0.20 D$ | $0.10 D$ $\sim 0.12 D$ | $0.03 D$ | |
| 12 | Mn-BRONZE & BRASS Co | $0.10 D$ | $0.1675 D$ | $0.10 D$ | $60 \sim 150 mm$ | |
| 13 | LIPS PROPELLER WOR- KS | $\frac{1}{0.11} \frac{t}{l} 0.06 D$ ^{*3} | — | — | — | $0.06 D \sim 0.10 D$ 範圍로 한다. |
| 14 | VAN LAMMEREN IN R- ESISTANCE PROPULSI- ON AND STEERING OF SHIPS (1948) | $12^{IN} +$ $L' - 400'$ 50 | 18^{IN} $(L=250FT)$ 30^{IN} $(L=500FT)$ | 12^{IN} $(L=250FT)$ 18^{IN} $(L=500FT)$ | 3^{IN} $(L=250FT)$ 6^{IN} $(L=500FT)$ | $L' = 배의 길이 FEET$ |
| 15 | N 社 | $10. D^2 n (mm)$ | $(0.14 \sim 0.15) \times \sqrt[3]{n} D$ | $(0.07 \sim 0.78) \times \sqrt[3]{n} D$ | $0.03 \sqrt[3]{n} D$ 但 75mm 以上 | $b = b' n = r, p.s.$ a 는 反動舵 일때 13% 減, 最近 傾向으로 $a = 0.12 \sim 0.14 D$ $b = 0.18 \sim 0.20 D$ |
| 16 | DET NORSKE VERITAS (1964) | $0.72 \frac{t}{l} D$ 但 $a > 0.08 D$ 그리나 $0.15 D$ 를 超過할 必 要는 없다. | $D(1+\varphi)k_t$ 但 $b > 0.15 D$ | $c \geq (1.6 \times$ $\sqrt{\frac{PN}{VLBd_1 \sqrt{z}(zN+500)}} - 0.04)$ 但 LBd_1 가 50, 000 以上으로 取하지 말 것. | $0.0035 D$ | $k_t = \frac{3600 T}{SN^2 D^4}$ ϕ 는 라디안으로 나 타낸다. $1' = 0.01745$ 라디안 |
| 17 | LR 1966 NOTICE No.5 RECOMMENDATIONS | $0.12 D$ 但 $a > t$ | $\frac{\alpha K_1 D}{b > 0.15 D}$ $K_1 = (0.1 + \frac{L}{3050}) \times$ $(\frac{2.05 SHP}{L^2} + 0.3)$ | $\frac{\beta K_1 D}{b > 0.15 D}$ $0.03 D$ | 날 개 수 α β | 3 4 5 6 1.8 1.5 1.275 1.125 1.2 1.0 0.85 0.75 |

IV. 國內에서 建造된 單一 推進器 軸船의 프로펠러周邊 間隔과 最少 要求 間隔과의 對比

國內 建造船은 小型 旅客船, 遠洋漁船, 近海區域의 油槽船 및 貨物船 그리고 遠洋區域의 貨物船 및 油槽船 等의 多種에 이르고 있다. 이들 배들은 設計 當時 振動 誘發에 對한 配慮가 되

었는데도 不拘하고 試運轉時 심한 船體 振動이 誘發되어 補正 工事が 뒤따르기도 하였다. 이 振動 誘發은 프로펠러와 그 周邊과의 間隔 狹小가 原인이 였다는 것이 判明되기도 하였는데, 이 프로펠러와 그 周邊과의 間隔은 文獻이나 船級 協會에서 要求되는 最少 間隔이 採擇되었기 때 문에 이를 間隔에 對한 再檢討가 必要하게 되었다.

이 間隔의 限界를 檢討하기 為하여 上記와 같은 여러 가지 배들에 對한 프로펠러의 周邊 間隔을 計測하고 그림 3, 4, 5 및 6에 圖示하였다.

이들 그림에서 國內 建造船 들의 프로펠러 周邊 間隔 a , b , c , d 等은 標準 最少 間隔 範圍내에 있거나 또는 거의 모두가 最少 間隔을 超선 上廻하고 있다. 即 國內 建造船 들은 設計當時 이들 最少 間隔에 對해서 充分히 考慮되었다. 그러나 이를 배中 2隻의 旅客船(表고 表示된 것) 試運轉時 프로펠러 날개 끝 上部 船底와 船尾 隔壁 等에서 심한 船體 振動이 誘發되었다. 이 振動 誘發에 對한 原因을 究明하기 為하여 다음과 같은 事項을 檢討하였다.

(一) 프로펠러 深度: 2隻 다 標準 深度 未達로 캐비테이숀이 일어날 可能性이 있다.

(二) 이를 배의 主機 馬力數는 過去에 建造된 같은 크기의 배에 比해 크며, 따라서 프로펠러 起振力이 크게 發生할 念慮가 있다.

(三) 船尾 骨材 設計 不良으로 因한 渦流 發生 可能性은 稀薄하다.

(四) 프로펠러 날개 끝과 上部 船尾 船底는 거의 平板에 가깝도록 偏平한 狀態여서 날개 끝 間隔 表面力이나 날개 끝 헤어링 傳達力이 크게 發生할 可能性이 있다.

(五) 主機 馬力에 比해 船體가 輕構造로 되어 있어 프로펠러 起振力으로 因한 船體 振動 誘發이 매우 銳敏할 것이다.


(六) 間隔 a , b , b' , d , 等은 充分하여 이를 間隔으로 因한 프로펠러 起振力은 別로 念慮되지 않는다.

(七) 프로펠러 날개 數와 製作 精密度에 對해서는 별로 念慮되지 않는다.

한편 伴流 分布의 不均一로 因한 起振力 發生 與否는 프로펠러의 半徑 方向의 分布 狀態를 計測하지 못하여 알 수 없었으나, 날개 끝 間隔을 調節한 後로는 振動 誘發이 急激히 減少된 것으로 보아 別로 念慮되지 않는 것으로 推測되었다.

可能한 振動 補正 工事로서, 2隻 모두 船尾 船體 剛性 增大를 目的으로 船尾 外板의 二重張이나, 内部 骨材 增設, 그리고 船尾管 周圍 및 船尾端 船底 偏板部 内部에 세멘팅 施工 等이 行하여진 結果 其中 一隻은 船體 振動이多少 緩和되었다. 그러나 나머지 一隻의 旅客船에서는 船尾 船體 強化나 精密하게 製作된 프로펠러로 代替하였음에도 不拘하고 船休 振動은 別로 減少되지 않았는데, 그것은 c/D 의 값이 上記 旅客船의 9.2% 보다도 더 작은 값인 8%에 原因이 있는 것으로 判斷되었다. 最終的인 方法으로 4—날개 프로펠러를 5—날개 프로펠러로 代替하여 c/D 를 12.35%로 增大하였든바 船體 振動은 急激히 減少되었다.

이 振動 補正 工事 結果로 小型船이고, 輕構造로 되고, 低回轉 主機關에다 漸次 馬力增加 추세에 놓여 있는 배들에 對해서는 그림 5의 c/D 의 最下限值인 7%는 매우 合當치 못한 것으로

그림3. a/D

↗ 表示는 振動의 증가한 경우 旅客船임.






그림4. b/D \square 表示는 振動이 小한 船 (Passenger ship).



그림5. c/D



■表示는 振動이 심하였던 旅客船임.

그림6. d/D

■ 表示는 振動이 심하였던 旅客船임.

(14)

그림7. e/D 表示는 振動이 심하였던 旅客船임.그림8. l/D 表示는 振動이 심하였던 旅客船임.

그림9. L 와 I/D 의 關係그림10. L 와 D 의 關係

생각된다.

그림 6에서의 實船의 d/D 의 값은 標準 制限值를 거이다 上廻하고 있으나, 小型船인 境遇 d/D 의 큰 값으로 因하여 c/D 나 I/D 의 값이 적어 질 우려성이 있다.

그림 7에서의 實船의 e/D 의 값은 標準值를 輛선 上廻하고 있어 프로펠러 아파아쳐가 커질 우려가 있다. 間隔 e 는 標準值을 考慮하여 프로펠러 캡 取付에 支障이 없는 限度로 定함이 오를 것이다.

그림 8에서의 實船의 ℓ/D 의 값은 標準值内에 屬하고 있어 滿足할만 하다.

그림 9에서의 實船의 I/D 의 값은 旅客船이나 漁船인 境遇 標準 制限值에 未達되어 있다. I/D 의 작은 값은 振動에 惡影響을 미치게 되므로 d , g 의 값을 調節하여 되도록 標準值範圍内에 屬하도록 하여야 한다.

그림 10에서의 D 와 L 의 關係는 大体로 標準值内에 屬하긴 하나 小型船인 境遇 배의 크기에 比하여 主機 馬力이 크고 따라서 프로펠러 直徑이 커진 것으로豫想된다.

V. 結論

船体 振動 誘發을 減少시키기 爲하여서는 알맞는 船尾 船型이 要望된다. 旅客船인 境遇 지나치게 긴 巡洋艦 船尾 採擇과, 不必要하게 큰 프로펠러 아파아쳐 等은 船尾 剛性을 弱化시킬 것이며, 偏平한 프로펠러 上部 船底에서는 振動이 쉽게 誘發될 것이므로 바람직한 船型이 뜻된다.

프로펠러와 그 周邊과의 間隔에 對해서는 일단 標準 間隔을 採擇함이 옳을 것이다, 大馬力 低回轉 主機에 連結되어 回轉하는 프로펠러의 境遇, 그 起振力도 를 것이므로, b/D 는 그 下限을 20%로, 그리고 c/D 는 特히 날개 끝 上部 船底가 偏平한 境遇 그 下限을 12% 또는 그 以上으로 되게 推定함이 要望된다.

間隔 b 에 놓지 않게 船尾 骨材 後方에서 涡流가 發生하지 않도록 船尾 骨材 詳細 設計가 要望된다.

끝으로 앞으로 建造되는 배 들에 對한 周邊 間隔 採擇時는 船体 全般에 걸친 立場에서 考察하여 間隔 相互間의 調和는 勿論 深吃水船에서는 프로펠러 深度에 對해서도 각별한 注意가 隨 따라야 할 것이다.

參考 文獻

- Some Note on Propeller-Induced Hull and shaft Vibration in Single screw vessels By B. Bergtsson European shipbuilding, No. 4, 1959 vo1 VIII.
- Allan, J. F.: «Improvements in ship performance». Ship b. and ship p. Rec. 82 (1953), pp. 183—185 and pp. 219—221.
- 海文堂 發行, “造船設計便覽” 關西造船協會 編纂 377頁 1961年.

- 4) F. M. Lewis, "Propeller Vibration," Trans, SNAME 1935-6.
- 5) Baier and Odmedroyd. : «Vibration at Inst. Naval Arch. 93 (1951), p. 141.
- 6) Praktische Anwendung Erkenntnisse über die wechselwirkung von schiff und Propeller auf den Boispielfall TS "Hugo Stinnes" Prof. Dr. S. schuster
Jahrbuch der S. T. G. 56 Band 1962 s 152—171.
- 7) The Effect of shape of Aftbody on Propulsion, by J. D. Manen and J Kamps, SNAME 1959,
advance copy.



